

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2019. 01. 23					
측 정 결 과							
Sample no	Process	Flow(ℓ)	Time(min)	Total Vol(ℓ/min)	Total Fiber	섬유농도 Conc.(f/cc)	초과 여부
WL190123-01	부지경계선 1	13.58	180	2,444.4	17	0.0034	기준치 이하
WL190123-02	부지경계선 2	13.57	180	2,442.6	15	0.0030	기준치 이하
WL190123-03	부지경계선 3	13.55	180	2,439.0	17	0.0034	기준치 이하
WL190123-04	부지경계선 4	13.58	180	2,444.4	14	0.0028	기준치 이하
WL190123-05	위생설비입구	13.53	30	405.9	10	0.0040	기준치 이하
WL190123-06	음압기공기배출	13.52	30	405.6	9	0.0036	기준치 이하
WL190123-07	음압기공기배출	13.57	30	407.1	8	0.0032	기준치 이하
WL190123-08	폐기물 반출구	13.56	30	406.8	10	0.0040	기준치 이하



「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

유한회사 올림환경기술원



2019. 01. 23

석면해체·제거업자 : (유)금강주택건설 귀하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2019. 01. 24					
측 정 결 과							
Sample no	Process	Flow(ℓ)	Time(min)	Total Vol(ℓ/min)	Total Fiber	섬유농도 Conc.(f/cc)	초과 여부
WL190124-01	부지경계선 1	14.47	180	2,604.6	22	0.0041	기준치 이하
WL190124-02	부지경계선 2	14.42	180	2,595.6	23	0.0043	기준치 이하
WL190124-03	부지경계선 3	14.41	180	2,593.8	20	0.0038	기준치 이하
WL190124-04	부지경계선 4	14.52	180	2,613.6	21	0.0039	기준치 이하
WL190124-05	위생설비입구	14.49	30	434.7	11	0.0041	기준치 이하
WL190124-06	음압기공기배출	14.44	30	433.2	8	0.0030	기준치 이하
WL190124-07	음압기공기배출	14.48	30	434.4	9	0.0034	기준치 이하
WL190124-08	폐기물 반출구	14.45	30	433.5	10	0.0038	기준치 이하



「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

유한회사 올림환경기술원



2019. 01. 24

석면해체·제거업자 : (유)금강주택건설 귀하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2019. 01. 25					
측 정 결 과							
Sample no	Process	Flow(ℓ)	Time(min)	Total Vol(ℓ/min)	Total Fiber	섬유농도 Conc.(f/cc)	초과 여부
WL190125-01	부지경계선 1	13.57	180	2,442.6	18	0.0036	기준치 이하
WL190125-02	부지경계선 2	13.55	180	2,439.0	21	0.0042	기준치 이하
WL190125-03	부지경계선 3	13.59	180	2,446.2	20	0.0040	기준치 이하
WL190125-04	부지경계선 4	13.49	180	2,428.2	22	0.0044	기준치 이하
WL190125-05	위생설비입구	13.49	30	404.7	15	0.0061	기준치 이하
WL190125-06	음압기공기배출	13.51	30	405.3	8	0.0032	기준치 이하
WL190125-07	음압기공기배출	13.54	30	406.2	8	0.0032	기준치 이하
WL190125-08	폐기물 반출구	13.48	30	404.4	11	0.0044	기준치 이하



「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

유한회사 올림환경기술원



2019. 01. 25

석면해체·제거업자 : (유)금강주택건설 귀하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2019. 01. 26					
측 정 결 과							
Sample no	Process	Flow(ℓ)	Time(min)	Total Vol(ℓ/min)	Total Fiber	섬유농도 Conc.(f/cc)	초과 여부
WL190126-01	부지경계선 1	14.49	180	2,608.2	18	0.0034	기준치 이하
WL190126-02	부지경계선 2	14.51	180	2,611.8	16	0.0030	기준치 이하
WL190126-03	부지경계선 3	14.48	180	2,606.4	15	0.0028	기준치 이하
WL190126-04	부지경계선 4	14.45	180	2,601.0	17	0.0032	기준치 이하
WL190126-05	위생설비입구	14.43	30	432.9	10	0.0038	기준치 이하
WL190126-06	음압기공기배출	14.32	30	429.6	9	0.0034	기준치 이하
WL190126-07	폐기물 반출구	14.42	30	432.6	8	0.0030	기준치 이하



「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

유한회사 올림환경기술원



2019. 01. 26

석면해체·제거업자 : (유)금강주택건설 귀하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2019. 01. 27						
측 정 결 과							
Sample no	Process	Flow(ℓ)	Time(min)	Total Vol(ℓ/min)	Total Fiber	섬유농도 Conc.(f/cc)	초과 여부
WL190127-01	부지경계선 1	14.42	180	2,595.6	13	0.0025	기준치 이하
WL190127-02	부지경계선 2	14.44	180	2,599.2	15	0.0028	기준치 이하
WL190127-03	부지경계선 3	14.47	180	2,604.6	14	0.0026	기준치 이하
WL190127-04	부지경계선 4	14.45	180	2,601.0	14	0.0026	기준치 이하
WL190127-05	폐기물 보관1	14.43	30	432.9	7	0.0026	기준치 이하
WL190127-06	폐기물 보관2	14.46	30	433.8	7	0.0026	기준치 이하
WL190127-07	폐기물 보관3	14.42	30	432.6	6	0.0023	기준치 이하



「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

유한회사 올림환경기술원



2019. 01. 27

석면해체·제거업자 : (유)금강주택건설 귀하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2019. 01. 28					
측 정 결 과							
Sample no	Process	Flow(ℓ)	Time(min)	Total Vol(ℓ/min)	Total Fiber	섬유농도 Conc.(f/cc)	초과 여부
WL190128-01	부지경계선 1	14.42	180	2,595.6	8	0.0015	기준치 이하
WL190128-02	부지경계선 2	14.44	180	2,599.2	8	0.0015	기준치 이하
WL190128-03	부지경계선 3	14.47	180	2,604.6	11	0.0021	기준치 이하
WL190128-04	부지경계선 4	14.45	180	2,601.0	10	0.0019	기준치 이하
WL190128-05	폐기물 보관1	14.43	30	432.9	6	0.0023	기준치 이하
WL190128-06	폐기물 보관2	14.46	30	433.8	5	0.0019	기준치 이하
WL190128-07	폐기물 보관3	14.42	30	432.6	5	0.0019	기준치 이하



「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

유한회사 올림환경기술원



2019. 01. 28

석면해체·제거업자 : (유)금강주택건설 귀하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2019. 01. 30						
측 정 결 과							
Sample no	Process	Flow(ℓ)	Time(min)	Total Vol(ℓ/min)	Total Fiber	섬유농도 Conc.(f/cc)	초과 여부
WL190130-01	부지경계선 1	13.49	180	2,428.2	9	0.0018	기준치 이하
WL190130-02	부지경계선 2	13.45	180	2,421.0	9	0.0018	기준치 이하
WL190130-03	부지경계선 3	13.49	180	2,428.2	8	0.0016	기준치 이하
WL190130-04	부지경계선 4	13.51	180	2,431.8	9	0.0018	기준치 이하
WL190130-05	폐기물 보관1	13.47	30	404.1	5	0.0020	기준치 이하
WL190130-06	폐기물 보관2	13.48	30	404.4	5	0.0020	기준치 이하
WL190130-07	폐기물 보관3	13.49	30	404.7	4	0.0016	기준치 이하



「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

유한회사 올림환경기술원



2019. 01. 30

석면해체·제거업자 : (유)금강주택건설 귀하