

석면 잔재물 조사표

조사일	2021. 08. 05	학교명	군산용문초등학교	전화번호	
시간	16:30~17:00	소재지	전북 군산시 미룡로 32-8	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

□ 조사대상

학교명	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
군산용문초	1관	2관	3관	신관	강당		

□ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	02-2관	1층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층 홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층 홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		4층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		4층 홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

[illegible]