

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 구천초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1972	교사	2,036.00㎡	2 / 0
2	식생활관	1998	급식실/식당	440.00㎡	2 / 0
3	교장관사	1984	사택	43.00㎡	1 / 0
4	관사2	1984	사택	47.00㎡	1 / 0
5	관사1	1984	사택	49.00㎡	1 / 0
6	관사3	1981	사택	68.00㎡	1 / 0
7	연립관사	1984	사택	318.00㎡	2 / 0
8	병설유치원	1997	교사	417.00㎡	1 / 0
9	창고	2004	창고/창고	36.00㎡	1 / 0
10	야외화장실	2010	기타	9.00㎡	1 / 0
11	다목적강당	2013	강당/체육관	741.00㎡	1 / 0
12	차고	2017	교사	80.40㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	식생활관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	연립관사	미확보	미적용	미평가	미실시
4	병설유치원	미확보	미적용	미평가	미실시
5	다목적강당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-05	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

구천초등학교장