

양식3. 석면해체제거 작업 후 석면잔재물 조사서

학교명	구천초등학교	해체·제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상
			<input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면제거 완료한 공간 전체에 대하여 잔재물 확인 후 아래 체크리스트에 ○ 표기

○ 석면의심잔재물 주요발견 부위 확인점검 체크리스트

- 아래 체크리스트에 기재된 위치의 모든 구역을 꼼꼼하게 확인 후 잔재물 없는 것으로 확인된 경우 ○표기 하고, 불임의 자료에 확인한 모든 구역에 대한 불임1 사진 첨부

※ 청소 미비한 구역은 청소 완료 후 사진 촬영하여 첨부

연번	교실 명	창틀	문틀	벽체바닥 틈새	에어컨상부&뒷공간	마루바닥 틈새	천판 등 구조물상부	벽모서리와 바닥사이	기기 및 가구상부
1	돌봄교실								
2	3학년교실								
3	2학년교실								
4	1학년교실								
5	1층복도								
6	1층홀								
7	자료실								
8	6학년교실								
9	5학년교실								
10	4학년교실								
11	2층복도								
12	ENGLISH ZONE								

2019. 1. 15.

확인자

석면해체제거 업체명 : 주인철

성명 : 김기수 김영

석면감리 업체명 : 북부건설 북부건설 성명 : 조우진 조우진

학부모 학교명 : 구천초등학교 성명 : 박진경 박진경

석면안전관리인 학교명 : 구천초등학교 성명 : 소동미 소동미

무주교육지원청 소 속 : 무주교육지원청 성명 : 이영호 이영호