

석면농도측정 결과표

작업장 개요

석면 해체·제거업자명	현장명(공사명·작업명)	구천초 본관동 석면해체 공사
	현장 소재지	전라북도 무주군 구천동로898 (설천면 삼공리,구천초)
	석면해체·제거작업 신고번호	전 주-20180598 상호명 : 크린텍
	전화번호	010-6525-6524 대표자 : 정미숙

2. 측정기간 - 2019년 01월 10일

3. 측정결과

시료번호	측정 위치	측정시간(분)	측정 결과(f/cc)	초과여부
ASS0110-1	부지경계선1	240	-	검출한계미만
ASS0110-2	부지경계선2	240	-	검출한계미만
ASS0110-3	부지경계선3	240	-	검출한계미만
ASS0110-4	부지경계선4	240	-	검출한계미만
ASS0110-5	위생설비입구	40	0.002	기준치이하
ASS0110-6	작업장주변	120	0.004	기준치이하
ASS0110-7	음압기배출구	40	0.002	기준치이하
ASS0110-8	음압기배출구	40	0.003	기준치이하
ASS0110-9	폐기물반출구	40	0.004	기준치이하

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019 년 01월 일

석면스토리(주)



석면해체·제거업자 크린텍 귀하

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면 해체·제거업자명	현장명(공사명·작업명)	구천초 본관동 석면해체공사	
	현장 소재지	전라북도 무주군 구천동로898 (설천면 삼공리,구천초)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전 주-20180598	상호명 : 크린텍
	전화번호	010-6525-6524	대표자 : 정미숙

2. 측정기간 - 2019년 01월 11일

3. 측정결과

시료번호	측정 위치	측정시간(분)	측정 결과(f/cc)	초과여부
ASS0111-1	부지경계선1	240	-	검출한계미만
ASS0111-2	부지경계선2	240	-	검출한계미만
ASS0111-3	부지경계선3	240	-	검출한계미만
ASS0111-4	부지경계선4	240	-	검출한계미만
ASS0111-5	위생설비입구	40	0.005	기준치이하
ASS0111-6	작업장 주변	120	0.002	기준치이하
ASS0111-7	음압기배출구	40	0.002	기준치이하
ASS0111-8	폐기물반출구	40	0.005	기준치이하

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 01월 일

석면스토리(주) 

석면해체·제거업자 크린텍 귀하

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면 해체·제거업자명	현장명(공사명·작업명)	구천초 본관동 석면해체공사	
	현장 소재지	전라북도 무주군 구천동로898 (설천면 삼공리,구천초)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전 주-20180598	상호명 : 크린텍
	전화번호	010-6525-6524	대표자 : 정미숙

2. 측정기간 - 2019년 01월 12일

3. 측정결과

시료번호	측정 위치	측정시간(분)	측정 결과(f/cc)	초과여부
ASS0112-1	부지경계선1	240	-	검출한계미만
ASS0112-2	부지경계선2	240	-	검출한계미만
ASS0112-3	부지경계선3	240	-	검출한계미만
ASS0112-4	부지경계선4	240	-	검출한계미만
ASS0112-5	위생설비입구	40	0.005	기준치이하
ASS0112-6	작업장주변	120	0.004	기준치이하
ASS0112-7	음압기배출구	40	0.005	기준치이하
ASS0112-8	폐기물반출구	40	0.003	기준치이하
ASS0112-9	폐기물보관지점	40	-	검출한계미만
ASS0112-10	폐기물보관지점	40	-	검출한계미만

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 01월 일

석면스토리(주)



석면해체·제거업자 크린텍 귀하

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면 해체·제거업자명	현장명(공사명·작업명)	구천초 본관동 석면해체공사	
	현장 소재지	전라북도 무주군 구천동로898 (설천면 삼공리,구천초)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전 주-20180598	상호명 : 크린텍
	전화번호	010-6525-6524	대표자 : 정미숙

2. 측정기간 - 2019년 01월 13일

3. 측정결과

시료번호	측정 위치	측정시간(분)	측정 결과(f/cc)	초과여부
ASS0113-1	부지경계선1	240	-	검출한계미만
ASS0113-2	부지경계선2	240	-	검출한계미만
ASS0113-3	부지경계선3	240	-	검출한계미만
ASS0113-4	부지경계선4	240	-	검출한계미만
ASS0113-5	위생설비입구	40	0.005	기준치이하
ASS0113-6	작업장주변	120	0.006	기준치이하
ASS0113-7	음압기배출구	40	0.005	기준치이하
ASS0113-8	폐기물반출구	40	0.004	기준치이하
ASS0113-9	폐기물보관지점	40	-	검출한계미만
ASS0113-10	폐기물보관지점	40	-	검출한계미만

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019 년 01 월 일

석면스토리(주)



석면해체·제거업자 크린텍 귀하

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면 해체·제거업자명	현장명(공사명·작업명)	구천초 본관동 석면해체공사	
	현장 소재지	전라북도 무주군 구천동로898 (설천면 삼공리,구천초)	
	석면해체·제거작업 신고번호	전 주-20180598	상호명 : 크린텍
	전화번호	010-6525-6524	대표자 : 정미숙

2. 측정기간 - 2019년 01월 14일

3. 측정결과

시료번호	측정 위치	측정시간(분)	측정 결과(f/cc)	초과여부
ASS0114-1	부지경계선1	240	-	검출한계미만
ASS0114-2	부지경계선2	240	-	검출한계미만
ASS0114-3	부지경계선3	240	-	검출한계미만
ASS0114-4	부지경계선4	240	-	검출한계미만
ASS0114-5	작업장주변	120	-	검출한계미만
ASS0114-6	폐기물보관지점	40	-	검출한계미만
ASS0114-7	폐기물보관지점	40	-	검출한계미만


4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2019년 01월 일

석면스토리(주)



석면해체·제거업자 크린텍 귀하