

학교시설 내진보강 현황

학교/기관명 : 군산초등학교

건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1995	교사	2,913.20㎡	4 / 0
2	후관동	1989	교사	1,239.00㎡	3 / 0
3	별관동	1968	교사	1,252.40㎡	3 / 0
4	강당/식생활관	1980	강당/체육관	1,680.00㎡	2 / 0
5	창고1	1982	창고/차고	45.00㎡	1 / 0
6	창고2	1995	창고/차고	40.50㎡	1 / 0

내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용		미실시
2	후관동	미확보	미적용		미실시
3	별관동	미확보	미적용		미실시
4	강당/식생활관	미확보	미적용		미실시

기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산초등학교장

