

〈첨 부〉 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	군산여자상업고	대표자		전화번호	468-6802
소재지	전북 군산시 지곡동 518	해체제거 면적	□ 800㎡이상 □ 800㎡미만		

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	2개동 (강당, 별관)	의심 잔재물 발견 건물 수			
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
강당		□ 有 □ 無			
별관		□ 有 □ 無			
		□ 有 □ 無			
		□ 有 □ 無			
		□ 有 □ 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	이상 없음.				

2024. 2. / .

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 군산교육청 직급 : 주무관 성명 : 유현진(서명)

(소속) 군산여상 직급 : 2교장 성명 : 최기영(서명)

"

주무관

학교시설 석면 해체·제거 가이드라인 129

한국산업안전보건공단

유한회사 동흥석면연구소 강익

장부호

대한산업안전협회

이재우

박현주
강해미
최명자
한태호
한태호
한태호