

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 1. 16.	학교명	군산여자상업고등학교	전화번호	063-468-6507
시간	15:00~16:00	소재지	전라북도 군산시 신지길 42-8	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
군산여상고	후관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
후관동	이	종나래실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
		어학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		금융실습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		집단상담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		wee클래스	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		개인상담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		독원공부방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		편집실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1-6	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1-7	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1-8	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 군산교육지원청 직급: 시설장 성명: 이수빈 (서명) 이수빈
 (소속) 군산여상 직급: 학부장 성명: 김현미 (서명) 김현미
 (소속) 군산여상 직급: 학부장 성명: 오은영 (서명) 오은영
 (소속) 군산여상 직급: 김라/김현미 성명: 조기순 (서명) 조기순
 (소속) 용산대(여) 직급: 현장대리 성명: 이병호 (서명) 이병호
 (소속) 군산여상 직급: 교사 성명: 이옥영 (서명) 이옥영
 (소속) 전북대학교 직급: 외부전문가 성명: 이희재 (서명) 이희재
 (소속) 군산여상 직급: 행정실장 성명: 김기득 (서명) 김기득
 (소속) 군산여상 직급: 행정실장 성명: 김은주 (서명) 김은주
 (소속) 군산여상 직급: 행정실장 성명: 김은주 (서명) 김은주

불임 1 세부내역

[illegible]