〈첨 부〉 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	군산상고	대표자		전화번호	
소재지	전북 군산시 명화동 177-1			해체제거 면적	☐ 800㎡이상 ☐ 800㎡미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1동 (본관동)	의심 잔재물 발견 건물 수	

세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동		☐ 有 ☑ 無			
		☐ 有 ☐ 無			
		☐ 有 ☐ 無			
		☐ 有 ☐ 無			
		☐ 有 ☐ 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	이상 없음. (잔재물 X)

2020. 1. 23.

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 군산여자 직급 : 사원 성명 : 김태현(서명)

(소속) 군산상고 직급 : 교장 성명 : 김태(서명)

"

체크사항 : "

한국환경공단.