

석면 잔재물 조사표

학교명	군산중앙여자고등학교	대표자	김 중 복	전화번호	063-465-1601
소재지	군산시 축동2길 27			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m ² 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m ² 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		/		의심 잔재물 발견 건물 수	.
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	4층-다목적실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	조사결과 잔재물 있음				

2021. 12. 07.

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 군산중앙여고
 (소속) 군산중앙여고
 (소속) (주)이원건설
 (소속) 외부청구자
 (소속) 감리
 (소속) 참여연대
 (소속) 학부모
 (소속)

직급: 교감 성명: 강 상원
 직급: 주무관 성명: 홍승호
 직급: 현장 대리인 성명: 이 장규
 직급: 건축사 성명: 노예호
 직급: 건축사 성명: 정상민
 직급: 성명: 이민하
 직급: 운영위원장 성명: 김성민
 직급: 성명: (서명)