

석면 잔재물 조사표

조사일	2021 . 1 . 30 .	학교명	계남중학교	전화번호	063 - 352 - 0918
시간	10 : 00 ~ 11 : 00	소재지	전북 장흥군 계남면 계남중길 52 .	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

□ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	설관동,						

□ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	1	1층 과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	1층 과학준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	1층 보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	1층 교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 자습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 특별활동실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 상담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 사물놀이실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본관동	1	2층 수화교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자

(소속) (국)알파수면영구직급: 0.14

성명: 김지현

(소속) 유)국제선교 직급: 대장

성명: 이종수

(소속) 3734 WCA 직급: 2124

성명: 오) 37-

(소속) 외부전문가 직급: 정훈

성명: 최민

(소속) 계남중학교 직급: 1교

성명: 이현정

(소속) 계남중학교 직급: 상부보

성명: 최우근

7/1/2023

1. 证明

최영주
이준근

0/52