

2016년도 하반기

석면 건축물 관리대장

학 산 고 등 학 교

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황(창조관)															
건축물 주소지 전북 정읍시 학산로 89															
건축 허가일(신고일) 1998. 3. 1								준공일 1998. 8.27							
건축물 소유자의 성명 학교법인목재학원이사장 김수엽								건축물 소유자의 주소 정읍시 학산로 89-25 102동1102호 (상동, 엘드수목도아파트)							
석면건축물안전관리인 성명 김규정								석면건축물안전관리인 주소 정읍시 금봉1길 1-1 104동 802호 (상동, 대림아파트)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재 / 텍스	1층 실습실	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	8	5	유지관리
천장재 / 텍스	2층 실습실	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	8	5	유지관리
천장재 / 밤라이트	3층 화장실	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	7	5	유지관리
천장재 / 텍스	3층 실습실	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	8	5	유지관리
천장재 / 밤라이트	3층 화장실	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	7	5	유지관리
천장재 / 텍스	4층 실습실외	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	8	5	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

[illegible]

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황(복지관)															
건축물 주소지 전북 정읍시 학산로 89															
건축 허가일(신고일) 1998. 3. 1								준공일 1998. 8.27							
건축물 소유자의 성명 학교법인목재학원이사장 김수엽								건축물 소유자의 주소 정읍시 학산로 89-25 102동1102호 (상동, 엘드수목도아파트)							
석면건축물안전관리인 성명 김규정								석면건축물안전관리인 주소 정읍시 금봉1길 1-1 104동 802호 (상동, 대림아파트)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재 / 텍스	1층 식당외	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	5	유지관리
천장재 / 텍스	2층 복도	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	2	10	5	유지관리
천장재 / 텍스	3층 복도외	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	7	5	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															