

2018년 하반기

석면건축물 관리대장

학 산 고 등 학 교

결	계	부 장	실 장	교 장
재	김영남	김영남	김주영	허영석

석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 여울로161
104동 1102호(서신동, 이편한세상)

[illegible]

3. 비고(특이사항 기재)

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황(창조관)															
건축물 주소지 전북 정읍시 학산로 89															
건축 허가일(신고일) 1998. 3. 1								준공일 1998. 8.27							
건축물 소유자의 성명 학교법인목재학원이사장 김수엽								건축물 소유자의 주소 정읍시 학산로 89-25 102동1102호 (상동, 엘드수목토아파트)							
석면건축물안전관리인 성명 김정상								석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 여울로161 104동 1102호(서신동, 이편한세상)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지·보수 형태 (점수)	유지·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재/텍스	1층 실습실	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	6	5	유지관리
천장재/텍스	2층 실습실	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	6	5	유지관리
천장재/텍스	3층 실습실	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	6	5	유지관리
천장재/텍스	4층 실습실외	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	6	5	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황(생활과학관)															
건축물 주소지 전북 정읍시 학산로 89															
건축 허가일(신고일) 2003. 3. 1								준공일 2003. 9. 4							
건축물 소유자의 성명 학교법인목재학원이사장 김수엽								건축물 소유자의 주소 정읍시 학산로 89-25 102동1102호 (상동, 엘드수목도아파트)							
석면건축물안전관리인 성명 김정상								석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 여울로161 104동 1102호(서신동, 이편한세상)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재 / 텍스	1층 실습실외	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	7	5	유지관리
천장재 / 텍스	2층 실습실외	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	7	5	유지관리
천장재 / 텍스	3층 화장실외	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	7	5	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황(복지관)															
건축물 주소지 전북 정읍시 학산로 89															
건축 허가일(신고일) 1998. 3. 1								준공일 1998. 8.27							
건축물 소유자의 성명 학교법인목재학원이사장 김수엽								건축물 소유자의 주소 정읍시 학산로 89-25 102동1102호 (상동, 엘드수목도아파트)							
석면건축물안전관리인 성명 김정상								석면건축물안전관리인 주소 전주시 완산구 여울로161 104동 1102호(서신동, 이편한세상)							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재/텍스	1층 식당외	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8	5	유지관리
천장재/텍스	2층 복도	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	8	5	유지관리
천장재/텍스	3층 복도외	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	5	5	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															