

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 해리중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1979	교사	1,848.00㎡	2 / 0
2	교사동	2004	교사	866.00㎡	2 / 0
3	강당	1989	강당/체육관	1,245.00㎡	2 / 1
4	창고1	1965	창고/차고	111.00㎡	1 / 0
5	창고2	1994	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
6	교장관사	1988	사택	50.00㎡	1 / 0
7	관사1	1991	사택	114.00㎡	1 / 0
8	관사2	1992	사택	56.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용	미평가	미실시
2	교사동	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-01	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

해리중학교장

