

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 함열중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	1동사	1991	교사	2,252.90㎡	3 / 0
2	2동사	1974	교사	1,019.00㎡	3 / 0
3	창고	1992	창고/차고	60.00㎡	1 / 0
4	강당	1995	강당/체육관	331.20㎡	1 / 0
5	체력단련실	2000	기타	285.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	1동사	확보	미적용	미확보	전체실시
2	2동사	미확보	미적용		미실시
3	강당	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

함열중학교장

