

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

## 석면 잔재물 조사표

학교명	한영고등학교	대표자	장대성	전화번호	063)864-0888
소재지	부산시 한양읍 내리3길 19-3			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

### □ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		3 개동		의심 잔재물 발견 건물 수	없음	
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	4 동	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	없음	없음	
추관동	3 동	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	없음	없음	
	4 동	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	없음	없음	
침고	1 동	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	없음	없음	
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	전체 건물에 석면 잔재물은 발견되지 않았으나 일부 건물 벽체가 있어서 채취 시 어려움.		

※공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

연 번	시료번호	공간명	채취 위치	건축자재	비 고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2020. 1. 11 .

조사자	(소속)	함영고	직급 :	교장	성명 :	강대성	(서명)
	(소속)	갑리	직급 :	이사	성명 :	심동원	(서명)
	(소속)	함여연대	직급 :		성명 :	이근하	(서명)
	(소속)	함영고	직급 :		성명 :	유선리	(서명)
	(소속)	함영고	직급 :	6급	성명 :	오여란	(서명)
	(소속)	함영고	직급 :	9급	성명 :	한승주	(서명)
	(소속)	함영고	직급 :	주무관	성명 :	장현용	(서명)
	(소속)		직급 :		성명 :		(서명)
	(소속)		직급 :		성명 :		(서명)
	(소속)		직급 :		성명 :		(서명)
	(소속)		직급 :		성명 :		(서명)
	(소속)		직급 :		성명 :		(서명)