

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 함열초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	1동사	2003	교사	2,713.00㎡	3 / 0
2	2동사	2001	교사	2,034.00㎡	3 / 0
3	3동사	1986	교사	1,427.00㎡	3 / 0
4	창고1번	1984	창고/차고	56.00㎡	1 / 0
5	창고2번	1990	창고/차고	45.00㎡	1 / 0
6	창고3번	1994	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
7	강당	1983	강당/체육관	1,302.00㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	1동사	미확보	미적용	미평가	미실시
2	2동사	미확보	미적용	미평가	미실시
3	3동사	미확보	미적용	미평가	미실시
4	강당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

함열초등학교장

