

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체·제거업자명 (상호)	현장명(공사명·작업명)	이리여고외 1교(함열초) 석면해체 제거공사			
	현장 소재지	전라북도 익산시 함열읍 함열 8길 2 (함열초)			
	석면해체·제거작업 신고번호	익 산 - 20180070	의뢰자	주식회사선진건설	
	전화번호	063-851-1616	대표자	구 태 용	

2. 측정기간 - 2018년 05월 15일

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최 양 호	대기환경기사	79608601743	측정자
김 진 성	환경관련학과	-	분석자

4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
1	#1	남 WC	100	10.24	0.002	기준치미만
2	#2	남 WC 전실	100	10.44	0.003	기준치미만
3	#3	여 WC 전실	100	10.35	0.002	기준치미만
4	#4	여 WC	100	10.20	0.002	기준치미만

5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018년 05월 일

석면스토리(주)







석면해체·제거업자 주식회사선진건설 귀하

❖ 별첨 1. 측정 위치 도식도



석면농도측정 장소	야외화장실	석면자재 종류	칸막이/천장재 밤라이트
석면자재면적	142.39㎡		

6. 석면농도측정 사진대장

시 료 채 취 사 진					
시 료 번 호	#1	시 료 번 호	#2	시 료 번 호	#3
시료채취부위	1F 남WC	시료채취부위	1F 남WC전실	시료채취부위	1F 여WC전실
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만
					
시 료 번 호	#4	<div>-이 하 여 백 -</div>			
시료채취부위	1F 여WC				
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만				
					

❖ 별첨 석면조사기관지정서

재2016-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	석면스토리(주)	
소 재 지	(54853) 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 831 (팔복동2가) 105호 (팔복동2가) 105호()	
대표자성명	주영곤	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 7. 4

광주지방고용노동청전주지청장

