



석면잔재물 조사표

학교명	함열여자중학교	대표자	학교장	전화번호	
소재지	전북 익산시 함열읍 구자길 31			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		의심 잔재물 발견 건물 수			
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
함덕여중 본관 3층 방학실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	- 석면함유 의심되는 잔재물 없음 - 처분상태 양호함
------------------------	----------------------------------

2018. 8. 10.

조사자	(소속) 함열여중	직급 : 교장	성명 : 김연주 (서명)
(모니터단	(소속) "	직급 : 행정실장	성명 : 김희자 (서명)
구성원)	(소속) "	직급 : 안전관리인	성명 : 박종석 (서명)
	(소속) "	직급 : 학부교	성명 : 장수이 (서명)
	(소속) "	직급 : 학부교	성명 : 최미희 (서명)
	(소속) "	직급 : 생활관리인	성명 : 전선영 (서명)
	(소속) (유) 바른산대	직급 : 생활관리인	성명 : 김경민 (서명)
	(소속)	직급 :	성명 : (서명)