

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 함열여자중학교

○ 건물내역

| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|----|---------------|------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 본관 | 1987 | 교사 | 2,742.00㎡ | 3 / 0 |
| 2 | 실습실/특별교실(2동) | 2012 | 실습실/특별교실 | 434.63㎡ | 2 / 0 |
| 3 | 체육관 | 2003 | 강당/체육관 | 979.56㎡ | 1 / 0 |
| 4 | 화장실(본관) | 2009 | 화장실 | 164.73㎡ | 3 / 0 |
| 5 | 실습실/특별교실 | 2009 | 실습실/특별교실 | 208.07㎡ | 2 / 0 |
| 6 | 실습실/특별교실(골프실) | 2011 | 실습실/특별교실 | 433.32㎡ | 2 / 0 |

○ 내진성능

| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | | |
|----|---------------|--------|------|------|------|
| | | | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1 | 본관 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 2 | 실습실/특별교실(2동) | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 3 | 체육관 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 4 | 실습실/특별교실 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 5 | 실습실/특별교실(골프실) | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |

○ 기준일자

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 조사일자 | 2017-12-08 | 출력일자 | 2018-10-05 |
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

함열여자중학교장

