


석면잔재물 조사표

학교명	함열여자중학교	대표자	학교장	전화번호	
소재지				해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)				의심 잔재물 발견 건물 수		
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
함열여중	본관3층 여학생실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	수학실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	수학실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	소강의실3	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	교구실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	학생자치실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	소강의실4	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	홍베이스	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	음악실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	- 석면함유 의심 잔재물 없음. 재조사해 양화함				

2018 . 8 . 14 .

조사자 (모니터단 구성원)

(소속) 함열여중 직급 : 교장 성명 : 김진로 (서명)

(소속) " 직급 : 행정실장 성명 : 김수자 (서명)

(소속) " 직급 : 안전관리 성명 : 박종석 (서명)

(소속) " 직급 : 학무 성명 : 장수민 (서명)

(소속) " 직급 : 학부 성명 : 최미희 (서명)

(소속) 자산관리 직급 : 성명 : 최경숙 (서명)

(소속) 함열여중 직급 : 학부 성명 : 이옥영 (서명)

(소속) 지이원 직급 : 행정실장 성명 : 김진로 (서명)

(소속) 북전충 엔지니어링 직급 : 성명 : 성명 : 성명 :

함열여 리무 함열여 함열여