

## 석면잔재물 조사표

학교명	함열여자중학교	대표자	학교장	전화번호	063-861-0611
소재지	익산시 함열읍 정자길 31			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

### □ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		2동	의심 잔재물 발견 건물 수	0	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	전산실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	3층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	옥상층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
체육관	무대	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	체육관복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	탈의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	체력단련실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	체육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	체육기구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

### □ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)		정검 결과 걱정.			

2022. 7. 26.

조사자 (모니터단 구성원)	함열여자중학교	교 장	성명 : 고 기	<div style="text-align: right;">                         (서명)                          (서명)                          (서명)                          (서명)                          (서명)                          (서명)                          (서명)                          (서명)                          (서명)                     </div>
	함열여자중학교	행정실장	성명 : 권오열	
	함열여자중학교	학교석면안전관리인	성명 : 고민수	
	함열여자중학교	학부모	성명 : 오정화	
	함열여자중학교	학부모	성명 : 황남수	
	시민단체	시민연대	성명 : 문규옥	
	알파건축사사무소	전문가	성명 : 최민성	
	정플러스건축사사무소	감리인	성명 : 김태호	
	(주)빌드링크건설	시공사	성명 : 김지현	