

# 석면 잔재물 조사표







조사일	2022. 02. 07.	학교명	한별고등학교	전화번호	063-291-2737
시간	15:00 ~ 16:00	소재지	전라북도 완주군 충혼안길 20	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동		1층기숙사화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		2층기숙사화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층기숙사화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층삼담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층사감부강실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층복도-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층연결통로	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층 복도-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층 복도-3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층복도-4	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층 3-4실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층 3-5실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층 여과 휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
11		3층화장실(남)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 안성천건축사 직급: 4급 성명: 신호근 (서명)   
 (소속) 대한환경건축연구소 직급: 리판 성명: 임봉래 (서명)   
 (소속) 한별고등학교 직급: 주위안 성명: 광태성 (서명)   
 (소속) 한별고 직급: 이백문 성명: 이은정 (서명)   
 (소속) 직급: 성명: (서명)   
 (소속) 웨키나건축사사무소 직급: 전홍사 성명: 임준수 (서명) 

## 불임 1 세부내역

[illegible]