

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 김제여자중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사1	1976	교사	3,783.00㎡	3 / 0
2	창고	1996	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
3	교사2	2001	교사	551.00㎡	2 / 0
4	강당	1995	강당/체육관	992.00㎡	1 / 0
5	식생활관	2017	급식실/식당	381.25㎡	1 / 0
6	운동부휴게소	2002	기숙사/합숙소	133.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사1	확보	미적용	미확보	전체실시
2	교사2	미확보	미적용		미실시
3	강당	미확보	미적용		미실시
4	식생활관	확보	전체적용		미실시
5	운동부휴게소	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

김제여자중학교장

