

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 한들고등학교

○ 건물내역

| 번호 | 건물명칭 | 건축년도 | 건물용도 | 연면적 | 층수(지상/지하) |
|----|------|------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 본관동 | 2002 | 교사 | 3,990.00㎡ | 4 / 1 |
| 2 | 식생활관 | 2002 | 급식실/식당 | 542.00㎡ | 0 / 1 |
| 3 | 강당 | 2002 | 강당/체육관 | 715.00㎡ | 1 / 0 |

○ 내진성능

| 번호 | 건물명칭 | 성능확보여부 | 확보방법 | | |
|----|------|--------|------|------|------|
| | | | 내진설계 | 성능평가 | 내진보강 |
| 1 | 본관동 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 2 | 식생활관 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |
| 3 | 강당 | 미확보 | 미적용 | 미평가 | 미실시 |

○ 기준일자

| 조사일자 | 2018-10-01 | 출력일자 | 2018-10-04 |
|------|------------|------|------------|
|------|------------|------|------------|

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

한들고등학교장

