

〈첨 부〉 조사표 양식


## 석면 잔재물 조사표

학교명	한동고등학교	대표자		전화번호	061-451-2915
소재지	군산시 지곡리 811-10	해체제거 면적		<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만	

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		과학도(1동)		의심 잔재물 발견 건물 수	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
과학도		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2020.1.20.

조사자  
(모니터단 구성원)

(소속) 군산고등학교 직급 : 주무관 성명 : 안영재(서명)

(소속) 군산고등학교 직급 : 교장 성명 : 박영환(서명)

“ 석면조사단원인 박영환 박영환  
“ 하부하

한동고등학교신원복  
한동고등학교안전보건단  
하부하

관리

송신자  
주재상  
최호