

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 7. 31.	학교명	하서중학교	전화번호	063-581-4204
시간	17:30~18:30	소재지	전라북도 무안군 하서면 배산로52	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
422	본관	후관	다목적강당				

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	층	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관	1	급식실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	전실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	과학탐구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	1학년	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	2학년	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	3학년	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	3	계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2	미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관	2	기술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1	강당	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	1	방풍실&홀	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자

(소속) 하서중학교 직급: 교장 성명: 김길주 (서명) 김길주
 (소속) 하서중학교 직급: 사무국장 성명: 이은숙 (서명) 이은숙
 (소속) 하서중학교 직급: 8교 성명: 조민호 (서명) 조민호
 (소속) 전라사육소 직급: 장리 성명: 정삼민 (서명) 정삼민
 (소속) (주)경북건설 직급: 과장 성명: 박우호 (서명) 박우호
 (소속) 무안군청 직급: 사무원 성명: 노승민 (서명) 노승민