라.석면지도



석면함유지점 범례

시료번호 / 시트 위치 / 자재 (%)

천장재, 바닥재, 벽재, 보온재, 배관재, 기타물질, 봄칠재, 내화피복재, 지붕재, 칸막이, 석면 비함유

비석면지점 범례

시료번호 / 위치 / 자재

:석면비검출지역

:기관명	
김제 황강초등학교	
:건물명	
부속동	
:조사일자	
2014.07.23	
:조사기관명	
돌솜석면연구소	

시료번호	시료채취위치	건축자재	동일물질구역	면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
#7	칸막이	밤라이트		32.04	백석면	9	3	낮 음	석면함유 건축자재의 잠재적 손상 가능성이 낮은 상태 1) 비산성과 손상이 동시에 있을 경우 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리. 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수. 4) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함. 5) 전기공사,배관공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행.
#8	칸막이	밤라이트		5.4	백석면	9	3	낮 음	