

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 흥덕중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1973	교사	1,584.00㎡	2 / 0
2	후관	1994	교사	1,407.36㎡	2 / 0
3	체육관	2009	강당/체육관	386.80㎡	1 / 0
4	사택	1992	사택	56.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	체육관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-01	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

흥 덕 중 학 교 장 