









홍덕중학교-후관

시료 번호	시료 채취장소	건축자재 및 사진	동일물질구획 위치	면적 (㎡)	석면 종류	함유량 (%)	위험성 평가점수 및 등급	관리방안
등록된 시료가 없습니다.								

일러두기

천장재

바닥재

벽재

보온재

배관재

기타물줄

폼질재

내화파복재

지붕재

칸막이

석면 비함유

건축자재인식표

시료번호
시료
채취
장소
석면 비함유 시료

시료번호
시료
채취
장소
석면함유 시료

기관명

홍덕중학교

건물명

후관-2층

조사일자

2014.11.18

조사기관명

(유)와이에스산업

