

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

석면잔재물 조사표

학교명	흥덕중학교	대표자		전화번호	063-562-6011
소재지	전북 고창군 고창읍 모양성로 50			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1	의심 잔재를 발견 건물 수	0	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	흥덕중-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2018. 8. 6.

(소속) (주)도움손에먼지식 직급 : 장의사 성명 : 박재우 (서명)
 (소속) 한진생명과학 직급 : 도원 성명 : 오현준 (서명)
 (소속) 기후환경네트웍스 직급 : 진석원 성명 : 김철수 (서명)
 조사자 (소속) 흥덕중 직급 : 조장 성명 : 고영우 (서명)
 (모니터단 (소속) 흥덕중 직급 : 학부조 성명 : 권위선 (서명)
 구성원) (소속) " 직급 : " 성명 : 한화사 (서명)
 (소속) " 직급 : " 성명 : 조지호 (서명)
 (소속) 흥덕중 직급 : 행정실장 성명 : 이장례 (서명)
 (소속) " 직급 : " 성명 : (서명)