

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 황등초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	역사관	1957	기타	720.33㎡	1 / 0
2	후관	1975	교사	1,057.92㎡	2 / 0
3	창고1	1984	창고/차고	53.00㎡	1 / 0
4	창고2	1990	창고/차고	21.00㎡	1 / 0
5	화장실	1997	화장실	27.00㎡	1 / 0
6	강당	1994	강당/체육관	450.00㎡	1 / 0
7	본관	2002	교사	2,655.33㎡	3 / 0
8	급식소	2009	급식실/식당	269.40㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
3	본관	확보	미적용	미확보	전체실시
4	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

황등초등학교

