

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

## 석면 잔재물 조사표

학교명	황등초등학교	대표자	최 순 임	전화번호	856-5930
소재지	전북 익산시 양동면 송림로 17-6			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

### □ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1		의심 잔재물 발견 건물 수	.	
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
후관동	1층-학생자치실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-방과후교실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-돌봄교실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-돌봄교실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-방과후교실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-방과후교실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-휴게실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-탈의실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-탈의실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	계단실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	계단실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			

※공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

연 번	시료번호	공간명	채취 위치	건축자재	비 고
확인결과 (개선여부 등 의견)	창고 비닐복합재 정정결과 이상없음.				

2020. 1 . 9 .

(소속) 황등초등학교	직급 : 교 감	성명 : 강 수 (서명)
(소속) "	직급 : 행정실장	성명 : 안승기 (서명)
(소속) 건축사무소	직급 : 외부전문가	성명 : 박우현 (서명)
(소속) 한국환경운동본부	직급 :	성명 : 강자애 (서명)
(소속) 실재	직급 :	성명 : (서명)
조사자 (소속) (위)계현하영	직급 : 서면담당	성명 : 하주리 (서명) 하주리
(소속) 중방산영	직급 : 서면담당	성명 : 김희준 (서명) 김희준
(소속) 안고영	직급 : 서면담당	성명 : 장현성 (서명) 장현성
(소속) 황등초등학교	직급 : 주무관	성명 : 김은영 (서명) 김은영
(소속)	직급 :	성명 : (서명)
(소속)	직급 :	성명 : (서명)
(소속)	직급 :	성명 : (서명)

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

## 석면 잔재물 조사표

학교명	황등초등학교	대표자	최순임	전화번호	856-5930
소재지	전북 익산시 황등면 황등로 17-6			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

### □ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1	의심 잔재물 발견 건물 수	.		
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
후관동	1층-학생자치실	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	보	1	
"	1층-방과후교실	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	보	1	
"	1층-돌봄교실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-돌봄교실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-방과후교실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-방과후교실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-휴게실	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	철판 위	1	
"	2층-탈의실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-탈의실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	계단실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	계단실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			

※공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

연 번	시료번호	공간명	채취 위치	건축자재	비 고
확인결과 (개선여부 등 의견)	미흡부위 청소 후 재점검 실시 (2020. 1. 9.) 예정.				

2020. 1 . 8 .

조사자	(소속) 황등초등학교	직급 : 교감	성명 : 박진 (서명)
	(소속) "	직급 : 행정실장	성명 : 안승애 (서명)
	(소속) 건축사사무소 박연	직급 : 외부전문가	성명 : 박연 (서명)
	(소속) 한국환경실천본부	직급 :	성명 : 김경미 (서명)
	(소속) (유)기행환경개선사업	직급 : KS022521	성명 : 한주리 (서명)
	(소속) 등방산방	직급 : KS022521	성명 : 김희준 (서명)
	(소속) 한국환경실천본부	직급 : KS022521	성명 : 장현정 (서명)
	(소속) 황등중학교	직급 : 주무관	성명 : 김희준 (서명)
	(소속)	직급 :	성명 : (서명)
	(소속)	직급 :	성명 : (서명)
	(소속)	직급 :	성명 : (서명)
	(소속)	직급 :	성명 : (서명)