

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	황등초등학교	대표자	최순임	전화번호	856-5930
소재지	전북 익산시 황등면 송림로 17-6			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1	의심 잔재를 발견 건물 수			
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재를 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
후관동	1층-학생자치실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-방과후교실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-돌봄교실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-돌봄교실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층-복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-방과후교실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-방과후교실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-휴게실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-탈의실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-탈의실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	2층-복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	계단실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	계단실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			

※공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

연 번	시료번호	공간명	채취 위치	건축자재	비 고
확인결과 (개선여부 등 의견)	청2 비움부위 재정검 결과 이상없음.				

2020. 1 . 9 .

(소속) 평등초등학교 직급 : 교 감 성명 : 박근 (서명) 박근
 (소속) " 직급 : 행정실장 성명 : 안승미 (서명) 안승미
 (소속) 건축사무소배연 직급 : 외부전문가 성명 : 박유현 (서명) 박유현
 (소속) 한국환경운동본부 직급 : 성명 : 김자배 (서명) 김자배
 (소속) 실천 직급 : 성명 : (서명)
 조사자 (소속) (학)계원대학교 직급 : 서명성지 성명 : 하누리 (서명) 하누리
 (소속) 동방산업 직급 : 김병재 성명 : 김화춘 (서명) 김화춘
 (소속) 한국환경직업 직급 : 김태진 성명 : 장권성 (서명) 장권성
 (소속) 강릉대학교 직급 : 주복연 성명 : 김민정 (서명) 김민정
 (소속) 직급 : 성명 : (서명)
 (소속) 직급 : 성명 : (서명)
 (소속) 직급 : 성명 : (서명)