

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 황산초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1986	교사	1,712.90㎡	2 / 0
2	후관동(교실및급식실)	2009	급식실/식당	297.00㎡	1 / 0
3	창고1동	1977	창고/차고	30.24㎡	1 / 0
4	창고2동	1995	창고/차고	50.00㎡	1 / 0
5	체육관	2009	강당/체육관	736.80㎡	1 / 0
6	황산초등학교병설유치원 유치원	1978	교사	172.25㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용		미실시
2	후관동(교실및급식실)	미확보	미적용		미실시
3	체육관	미확보	미적용		미실시
4	황산초등학교병설유치원 유치원	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-09-28
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

황산초등학교장

