


석면건축물 관리대장(상반기)

1. 건축물 현황															<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-weight: bold; font-size: small;"> 계담단실장교장 </div> <div style="font-size: 2em; margin-top: 10px;">  </div> </div>				
건축물 주소지 : 전북 익산시 함열읍 익산대로 1852																			
건축 허가일(신고일)										준공일									
건축물 소유자의 성명 : 함열여자고등학교										건축물 소유자의 주소									
석면건축물안전관리인 성명 : 권오열										석면건축물안전관리인 주소									
2. 석면건축자재 관리 내용																			
점검일 : 2017-06-09																			
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용				
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)							
천장 (텍스)	명상의집 (A-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	강당 (B-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	음악실 (C-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
벽체 큐비클	음악실-화장실 (C-02)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	음악실 (C-03)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	음악실 (C-04)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	미술실 (D-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	미술실 (D-03)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	매점, 목욕탕 (E-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	매점, 목욕탕 (E-02)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
칸막이 (밤라이트)	본관사무실 (F-08)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	본관교장실등 (F-10)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	8	5	유지관리				
천장 (텍스)	본관세미나실 (F-14)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	8	5	유지관리				
3. 비고(특이사항 기재)																			

석면건축물 관리대장(상반기)

1. 건축물 현황															<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 계 담 다 실 장 고 장  </div>				
건축물 주소지 : 전북 익산시 함열읍 익산대로 1852																			
건축 허가일(신고일)										준공일									
건축물 소유자의 성명 : 함열여자고등학교										건축물 소유자의 주소									
석면건축물안전관리인 성명 : 권오열										석면건축물안전관리인 주소									
2. 석면건축자재 관리 내용																			
점검일 : 2017-06-09																			
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용				
		바 인 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 향 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)							
천장 (텍스)	본관과학준비실 (F-15)	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	유지관리				
천장 (텍스)	본관과학실등 (F-16)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	4	5	유지관리				
천장 (텍스)	본관3층교실 (F-17)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	6	5	유지관리				
천장 (텍스)	본관4층교실 (F-04)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	본관5층교실 (F-05)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	옥상층계단실 (F-06)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
개스킷	옥상층계단배관 (F-07)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	인성교육관1층 (G-06)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	7	5	유지관리				
천장 (텍스)	인성교육관2층 (G-04)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	9	5	유지관리				
천장 (텍스)	인성교육관3층 (G-03)	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	9	5	유지관리				
천장 (텍스)	인성교육관4층 (G-01)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	8	5	유지관리				
3. 비고(특이사항 기재)																			