

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 입암중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동1	1972	교사	1,842.00㎡	2 / 0
2	다목적교실	1994	강당/체육관	324.00㎡	1 / 0
3	급식소	2001	급식실/식당	105.00㎡	1 / 0
4	관사	1991	사택	35.00㎡	1 / 0
5	숙직실	1972	숙직실	43.00㎡	1 / 0
6	가사실	1974	실습실/특별교실	54.00㎡	1 / 0
7	창고	1974	창고/차고	35.00㎡	1 / 0
8	교사동2(후관)	2002	교사	286.00㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동1	미확보	미적용	미평가	미실시
2	다목적교실	미확보	미적용	미평가	미실시
3	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시
4	가사실	미확보	미적용	미평가	미실시
5	교사동2(후관)	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

입암중학교장

