

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리부천초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	1동사	1997	교사	4,698.14㎡	4 / 0
2	식생활관(강당포함)	1997	급식실/식당	2,062.80㎡	3 / 0
3	창고	1997	창고/차고	45.00㎡	1 / 0
4	2동사	1998	교사	1,814.05㎡	4 / 0
5	3동사	2001	교사	2,173.72㎡	4 / 0

○ 내진성
능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	1동사	미확보	미적용		미실시
2	식생활관(강당포함)	미확보	미적용		미실시
3	2동사	미확보	미적용		미실시
4	3동사	미확보	미적용		미실시

○ 기준일
자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리부천초등학교장

