

"제자사랑, 스승존경, 마침표가 없습니다!"

익산중학교

수신 내부결재

(경유)

제목 2018년 하반기 석면건축물대장 작성

1. 관련: 석면안전관리법 제49조
2. 불임과 같이 2018년 하반기 석면건축물대장을 작성하고 유지관리하고자 합니다.

불임 석면건축물 관리대장 1부. 끝.

주무관	정창균	주무관	김수옥	행정실장	신승목	교장(중등)	08/24 이종성
-----	-----	-----	-----	------	-----	--------	--------------

협조자

시행 익산중학교-5684 (2018. 8. 24.) 접수 ()
우 570-912 전라북도 익산시 금마면 고도길 85 / <http://iksan.ms.kr>
전화 063-836-0160 / 전송 063-836-0180 / huhoo10@jbedu.kr / 비공개(6)

"가고 싶은 학교 행복한 교육공동체+"

2018.08.24 11:06 전라북도익산교육지원청 익산중학교 정창균

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 익산시 금마면 고도길 85															
건축 허가일(신고일) 1991. 12. 21.										준공일 1981. 09. 30.					
건축물 소유자의 성명 학교법인 익성학원 이사장 지승룡										건축물 소유자의 주소 서울시 서초구 반포동 18-1 래미안퍼스티지 124-502					
석면건축물안전관리인 성명 행정실장 신승묵										석면건축물안전관리인 주소 전라북도 익산시 선화로13길 63 배산제일 101/902					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2018. 8. 24.															
건축 자재	위치 본관 631.65㎡	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정재	옥상층	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	낮음	유지관리
천정재	지상4층	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	6	낮음	유지관리
천정재	지상4층	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	7	낮음	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															