

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 임피중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1978	교사	1,220.00㎡	2 / 0
2	후관동	1988	교사	550.00㎡	2 / 0
3	별관	1964	교사	173.00㎡	1 / 0
4	숙직실	1967	숙직실	63.12㎡	1 / 0
5	창고1	1977	창고/차고	52.90㎡	1 / 0
6	창고2	1992	창고/차고	33.12㎡	1 / 0
7	화장실1	1991	화장실	17.39㎡	1 / 0
8	화장실2	1991	화장실	17.39㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	후관동	미확보	미적용		미실시
3	별관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

임피중학교장

