

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 임실동중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	2000	교사	3,488.37㎡	4 / 0
2	급식소	1985	급식실/식당	286.80㎡	1 / 0
3	강당	1980	강당/체육관	906.10㎡	1 / 0
4	창고	1976	창고/차고	60.00㎡	1 / 0
5	변소	1978	화장실	29.00㎡	1 / 0
6	역도훈련실	1996	기타	106.20㎡	1 / 0
7	창고 및 샤워장	1996	창고/차고	129.12㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	급식소	미확보	미적용		미실시
3	강당	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-11	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

임실동중학교장

