

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 인상고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본 관	1985	교사	4,635.00㎡	4 / 0
2	도서관	1991	교사	470.00㎡	2 / 0
3	강 당	1991	강당/체육관	1,128.95㎡	2 / 1
4	기숙사	1987	기숙사/합숙소	805.00㎡	3 / 1
5	급식소	1980	급식실/식당	376.00㎡	1 / 0
6	관 사	1987	사택	81.00㎡	1 / 0
7	창고2	1980	창고/차고	42.00㎡	1 / 0
8	야외화장실	1980	화장실	42.00㎡	1 / 0
9	교사휴게실	1997	기타	90.00㎡	1 / 0
10	창고3	1997	창고/차고	132.00㎡	1 / 0
11	쓰레기분리수거장	1998	기타	51.00㎡	1 / 0
12	학생복지회관	2000	기타	163.00㎡	1 / 0
13	예능관	1975	기타	1,028.00㎡	2 / 0
14	창고1	1975	창고/차고	124.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본 관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	도서관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강 당	미확보	미적용	미평가	미실시
4	기숙사	미확보	미적용	미평가	미실시
5	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

인상고등학교장

