

석면 잔재물 조사표

| | | | | | |
|-----|---------------------|-----|-----|---------|---|
| 학교명 | 인상고등학교 | 대표자 | 전종재 | 전화번호 | 063-571-6017 |
| 소재지 | 전북 정읍시 신태인읍 벽골제로 34 | | | 해체제거 면적 | <input checked="" type="checkbox"/> 800m ² 이상 <input type="checkbox"/> 800m ² 미만 |

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

| 점검사항 | | | | | |
|------------------------|------|--|-------|-------------------|-----|
| 조사건물 수 (석면해체제거 건축물) | | 1동 [본관동(1,2층)] | | 의심 잔재물 발견 건물 수 | |
| 세부 내역 | | | | | |
| 건물명 | 건물번호 | 의심 잔재물 유무 | 발견 장소 | 시료채취 개수 | 비 고 |
| 본관동 | 1 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

| 연 번 | 시료번호 | 공간명 | 채취위치 | 건축자재 | 비고 |
|-----|------|-----|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------------|-------|
| 확인결과 (개선여부 등 의견) | 시공 없음 |
|------------------------|-------|

2024. 01. 22.

| | | |
|---|---|--|
| 조사자 (소속) 인상고등학교 (모니터단 구성원) (소속) 인상고등학교 (소속) 인상고등학교 (소속) (유)티에스산업개발 (소속) 석면환경연구소 (소속) 건축사 알파 (소속) 참여연대 (소속) 학부모 | 직급: 교 장 직급: 행정실장 직급: 행정7급 직급: 공사업체 직급: 감리 직급: 외부전문가 직급: 시민단체 직급: | 성명: 전종재 성명: 안현우 성명: 최성규 성명: 강종현 성명: 박용덕 성명: 최민성 성명: 이근하 성명: 함성현 |
|---|---|--|