

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	이리북중학교	대표자	김영동	전화번호	063-837-0223
소재지	전북 익산시 익산대로 415-14			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항							
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)			2동		의심 잔재물 발견 건물 수		
세부 내역							
건물명	층 수	실명	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	1층	현관	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		인쇄실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		당직실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		여직원 협의실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		남직원 협의실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2층	멀티미디어실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		선택 교과실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		서고	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		과학실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		과학 교사실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		과학실 옆 복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	3층	영어전용교실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-3	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2학년 교무실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-4	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		인성인권교실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-5	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2-6	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		동아리실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		상담실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			

건물명	층 수	실명	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동		제1 미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	X		
		탈의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교육복지실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		계단 옆 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	4층	3학년 교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		제2 미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3-6	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		정보실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교과교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		제2 음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
2동사	1층	체육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2층	강당	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

연 번	시료번호	공간명	채취 위치	건축자재	비 고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2020. 2 . 7 .

2020. 2. 3 .

조사자	(소속) 대한환경경영원	직급 : 대표	성명 : 임용래	(서명)
	(소속) 장여연대	직급 :	성명 : 이근하	(서명)
	(소속) 이리북중학교	직급 : 행정실장	성명 : 라운경	(서명) 라운경
	(소속) 이리북중	직급 : 교장	성명 : 김영용	(서명) 김영용
	(소속) 이리북중학부	직급 :	성명 : 배수진	(서명) 배수진
	(소속) 이리북중학부	직급 :	성명 : 이금숙	(서명)
	(소속) 이리북중학부	직급 :	성명 : 이도현	(서명)
	(소속) 익산교육지원청	직급 : 주무관	성명 : 유현진	(서명) 유현진
	(소속) 서원스쿨(주)	직급 : 김민호	성명 : 주성재	(서명) 주성재
	(소속) 서원스쿨	직급 : 대표	성명 : 홍성기	(서명) 홍성기
(소속) 이리북중학교	직급 : 주무관	성명 : 김고은	(서명) 김고은	
(소속)	직급 :	성명 :	(서명)	