

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	이리북중학교	대표자	김영동	전화번호	063-837-0223
소재지	전북 익산시 익산대로 415-14			해체폐거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항							
조사건물 수 (석면해체폐거 건축물)		2동		의심 잔재물 발견 건물 수			
세부 내역							
건물명	층 수	실명	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고	
본관동	1층	현관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	21			
		인쇄실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		당직실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		여직원 협의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		남직원 협의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
	2층	멀티미디어실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		선택 교과실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		서고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		과학 교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		과학실 옆 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
		3층	영어전용교실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			2-1		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			2-2		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			2-3		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			2학년 교무실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			2-4		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			인성인권교실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			2-5		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			2-6		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
			동아리실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
		상담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				

공간명	층 수	실명	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동		제1 미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		탈의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교육복지실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		계단 옆 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	4층	3학년 교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		제2 미술실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3-6	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		정보실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교과교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		제2 음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
2동사	1층	체육실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2층	강당	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

연 번	시료번호	공간명	채취 위치	건축자재	비 고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2020. 2. 27.

2020. 2. 3 .

조사자	(소속) 대한환경생물학회	직급 : 대표	성명 : 임용택	(서명)
	(소속) 장여연대	직급 :	성명 : 이근하	(서명)
	(소속) 이리북중학교	직급 : 행정실장	성명 : 카운경	(서명) 카운경
	(소속) 이리북중	직급 : 교감	성명 : 김영용	(서명) 김영용
	(소속) 이리북중학부	직급 :	성명 : 배수진	(서명) 배수진
	(소속) 이리북중학부	직급 :	성명 : 이금술	(서명) 이금술
	(소속) 이리북중학부	직급 :	성명 : 이노현	(서명) 이노현
	(소속) 익산교육지원청	직급 : 주무관	성명 : 유현진	(서명) 유현진
	(소속) 익산스쿨(주)	직급 : 감리	성명 : 구성민	(서명) 구성민
	(소속) 익산스쿨	직급 : 대표	성명 : 장지수	(서명) 장지수
	(소속) 이리북중학교	직급 : 주무관	성명 : 김고은	(서명) 김고은
	(소속)	직급 :	성명 :	(서명)