

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리부송초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사(본관)	1994	교사	4,966.15㎡	4 / 0
2	교사(후관)	1995	교사	2,282.83㎡	4 / 0
3	교사(별관)	2001	교사	2,429.10㎡	4 / 0
4	창고	1994	창고/차고	57.60㎡	1 / 0
5	창고2	1998	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
6	강당/체육관	2004	강당/체육관	850.70㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사(본관)	미확보	미적용		미실시
2	교사(후관)	미확보	미적용		미실시
3	교사(별관)	미확보	미적용		미실시
4	강당/체육관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리부송초등학교장

