

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리동산초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1988	교사	5,222.00㎡	4 / 0
2	별관(교사3)	1994	교사	2,948.00㎡	4 / 0
3	후관교사	1969	교사	1,733.00㎡	3 / 0
4	휴게실	1984	생활관	43.00㎡	1 / 0
5	창고2번	1994	창고/차고	60.00㎡	1 / 0
6	창고3번	1995	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
7	창고4번	1996	창고/차고	54.00㎡	1 / 0
8	체육관	2010	강당/체육관	1,540.00㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	미확보	전체실시
2	별관(교사3)	미확보	미적용	미평가	미실시
3	후관교사	미확보	미적용	미평가	미실시
4	휴게실	미확보	미적용	미평가	미실시
5	체육관	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리동산초등학교장

