



의뢰인	이리여자고등학교			접수일자	2023년 04월 04일
시료명	저수조수	접수번호	N10400045	채수일자	2023년 04월 04일
채수장소	전라북도 익산시 익산대로24길 8-5 (남중동, 이리여자고등학교) 지하 저수조(본관 행정실)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

[illegible]

2023년 04월 14일

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



의뢰인	이리여자고등학교			접수일자	2023년 04월 04일
시료명	저수조수	접수번호	N10400046	채수일자	2023년 04월 04일
채수장소	전라북도 익산시 익산대로24길 8-5 (남중동, 이리여자고등학교) 고가 저수조(기숙사우정 1층 화장실)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

[illegible]

2023년 04월 14일

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]