



수 질 검 사 성 적 서

1. 시료내용

| | | | | | |
|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------|
| 의뢰인 | 이리여자고등학교 | | | 접수일자 | 2019년 03월 22일 |
| 시료명 | 정수기수(수돗물) | 접수번호 | J20306115~J20306134 | 채수일자 | 2019년 03월 22일 |
| 채수장소 | 전북 익산시 익산대로 24길 8-5 | | | | |
| 채수방법 | 검사기관직접채수 | 검사목적 | 1분기정기검사 | 의뢰근거 | |

2. 건별 수질검사 결과

| NO | 채수지점 | 검사항목 및 수질기준 | | 판정 | 수질기준초과항목 |
|----|--------|-------------|----------|----|----------|
| | | 총대장균군 | 탁도 | | |
| | | 불검출/100mL | 0.5NTU이하 | | |
| 1 | 행정실 | 불검출 | 0.07 | 적합 | |
| 2 | 교무실 | 불검출 | 0.07 | 적합 | |
| 3 | 교장실 | 불검출 | 0.06 | 적합 | |
| 4 | 본관 2층 | 불검출 | 0.10 | 적합 | |
| 5 | 2교무실 | 불검출 | 0.05 | 적합 | |
| 6 | 본관 3층 | 불검출 | 0.06 | 적합 | |
| 7 | 상담실 | 불검출 | 0.06 | 적합 | |
| 8 | 동관 1층 | 불검출 | 0.06 | 적합 | |
| 9 | 동관 2층 | 불검출 | 0.08 | 적합 | |
| 10 | 동관 3층 | 불검출 | 0.08 | 적합 | |
| 11 | 보건실 | 불검출 | 0.07 | 적합 | |
| 12 | 3교무실 | 불검출 | 0.09 | 적합 | |
| 13 | 후관 1층 | 불검출 | 0.10 | 적합 | |
| 14 | 후관 2층 | 불검출 | 0.09 | 적합 | |
| 15 | 후관 3층 | 불검출 | 0.10 | 적합 | |
| 16 | 1교무실 | 불검출 | 0.06 | 적합 | |
| 17 | 지초관 2층 | 불검출 | 0.08 | 적합 | |
| 18 | 지초관 3층 | 불검출 | 0.09 | 적합 | |
| 19 | 강당 | 불검출 | 0.10 | 적합 | |
| 20 | 급식소 | 불검출 | 0.07 | 적합 | |

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2019년 03월 28일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



| | | | | | |
|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------|
| 의 료 인 | 이리여자고등학교 | | | 접수일자 | 2019년 03월 22일 |
| 시 료 명 | 정수기수(수돗물) | 접수번호 | J20306135~J20306138 | 채수일자 | 2019년 03월 22일 |
| 채수장소 | 전북 익산시 익산대로 24길 8-5 | | | | |
| 채수방법 | 검사기관직접채수 | 검사목적 | 1분기정기검사 | 의뢰근거 | |

[illegible]

2019년 03월 28일

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]