

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 이리여자고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사(본관)	1985	교사	2,716.80㎡	4 / 1
2	교사(후관)	1974	교사	2,209.00㎡	4 / 0
3	교사(별관)	1992	교사	675.00㎡	2 / 0
4	펜싱장	1998	기타	161.00㎡	1 / 0
5	창고	1979	창고/차고	118.40㎡	2 / 0
6	기숙사(지초학사)	2003	기숙사/합숙소	903.32㎡	2 / 1
7	강당및급식소	2003	강당/체육관	1,838.20㎡	2 / 1
8	교사(구지원중.동관)	1989	교사	2,868.00㎡	3 / 0
9	교사(4동-구지원중)	1978	교사	1,977.54㎡	3 / 0
10	기숙사(우정학사)	2014	기숙사/합숙소	999.42㎡	3 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사(본관)	미확보	미적용		미실시
2	교사(후관)	미확보	미적용		미실시
3	교사(별관)	미확보	미적용		미실시
4	기숙사(지초학사)	미확보	미적용		미실시
5	강당및급식소	미확보	미적용		미실시
6	교사(구지원중.동관)	미확보	미적용		미실시
7	교사(4동-구지원중)	미확보	미적용		미실시
8	기숙사(우정학사)	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

이리여자고등학교

